

喜平図書館の耐震診断結果について

耐震診断結果（I s 値：構造物耐震指数）

| 建物名 | 診断結果 (I s 値) | 評価基準 |
|-----------------|-----------------|---|
| 喜平図書館 (築35年) | 0.62 | <p>【I s 値0.3未満】 地震の震動および衝撃に対し倒壊する危険性が高い。</p> <p>【I s 値0.3以上0.6未満】 地震の震動および衝撃に対して倒壊する危険性がある。</p> <p>【I s 値0.6以上】 地震の震動および衝撃に対して倒壊する危険性が低い。</p> <p>*地震は震度6以上を想定</p> |

喜平図書館 TEL 042-325-1300